

ايثير ثنائي الميثيل Dimethyl ether



CAS. No.:115-10-6

غاز شديد القابلية للاشتعال

Extremely Flammable [Ft]. (6)

• غاز عديم اللون

• التصنيف :

• تقسيم الخطورة : 2.1

• عبارات السلامة: [S:(2-)*9-16]

• عبارات الخطر : [R:12]

• الأسماء المرادفة:

داى ميثيل اكسيد، داى ميثيل ايثير، ايثيرثنائي الميثيل، مئوكسى ميئان، ميثيل ايثير، ميثيل اكسيد، اوكسى بيس ميئان، الايثير الخشبى.

• الخصائص : الوزن الجزيئى: 46.07، درجة الانصهار: -141.5م°، درجة الغليان: -24.8م°

4. الأخطار المحتملة حدوثها:

0101 الصحة:

التعرض لأبخرة المادة يسبب صداع واختناق، المادة قد تكون مهيجة فى حالة الاستنشاق بتركيزات عالية، التلامس مع الغاز أو الغاز المسال قد يسبب حروق وضرر بالغ و/أو قرصة الصقيع، احتراق المادة ينتج عنه غازات مهيجة و/أو سامة.

0201 الانفجار والحريق:

مادة شديدة القابلية للاشتعال، المادة سهلة الاشتعال بالحرارة، الشرر أو اللهب، المادة تكون خليط متفجر مع الهواء، أبخرة المادة أثقل من الهواء وتنتشر بالقرب من سطح الأرض، المادة تصل الى مصدر الاشعال وتشتعل راجعياً (Flash Back)، العبوات قد تتفجر فى حالة تعرضها لدرجات الحرارة العالية، اسطوانات المادة التى تتعرض للتلف أو الكسر نتيجة حادث قد تتطاير بسرعة كبيرة وتشكل خطورة فائقة.

0301 السلامة العامة:

فى حالة الطوارئ سارع بالاتصال تليفونيا بمراكز الطوارئ والنجدة والمطافئ والإسعاف، اعزل المنطقة التى حدث بها تسرب لمسافة 50 - 100 متر على الأقل من جميع الاتجاهات، يجب إبعاد الأشخاص غير المتخصصين عن موقع التسرب، يجب أن يكون جميع الأشخاص المتواجدين بمنطقة التسرب فوق اتجاه الرياح، الغاز أثقل من الهواء وينتشر بالقرب من سطح الأرض، أبتعد عن الأماكن المنخفضة،

0401 الملابس الواقية:

فى حالة حدوث تسرب استعمل جاز تنفس صناعى " مذود بمصدر أكسيجين"، الملابس الواقية من الحريق توفر حماية محدودة فى حالة الحريق فقط وهى غير كافية فى حالة حدوث تسرب، يجب ارتداء النظارات والقفازات والأقنعة الواقية عند استخدام المادة،

0501 إخلاء المنطقة:

فى حالة حدوث تسرب:

فى حالة التسرب الكبير يتم عزل منطقة التسرب لدائرة قطرها 800 متر.

فى حالة حدوث حريق:

فى حالة وجود خزانات للمادة أو عربات نقل بها حاويات للمادة بمنطقة الحريق يتم العزل الابتدائي لمسافة 1600 متر من جميع الاتجاهات.

02 مجابهة الطوارئ

2-1 فى حالة الحريق:

ملاحظة: لا تبدء عملية الاطفاء فى حالة وجود تسرب للمادة إلا بعد ايقاف التسرب أولاً.

2-1-1 فى حالة الحرائق الصغرى:

تستخدم الكيماويات الجافة، و Co2.

2-1-2 فى حالة الحرائق الكبرى:

تستخدم رشاشات المياه بضغط عالى أو المواد الرغوية، حرك الحاويات بعيداً عن منطقة الحريق إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر.

2-1-3 فى حالة الحرائق فى وسائل النقل.

يجب مقاومة الحريق من مسافة آمنة، برد الحاويات بكميات كبيرة من المياه حتى بعد انتهاء الحريق، لا توجه المياه لمصدر التسرب لتجنب التجمد، يجب الابتعاد فوراً فى حالة سماع صفارات الانذار من احدى الحاويات، يجب البقاء باستمرار بعيداً عن الحاويات المشتعلة لاحتمال انفجارها، فى حالة الحرائق الضخمة يجب مقاومة الحريق من مسافة بعيدة مستخدماً خرطوم المياه بضغط عالى مع مراقبة الحريق من خلال شاشة مجهزة لذلك وان لم يكن ذلك ممكناً اترك منطقة الحريق ودعه حتى يخمد ذاتياً.

2-2 فى حالة حدوث انسكاب أو تسرب:

امنع جميع وسائل الإشعال (التدخين، الشرر، اللهب) فى منطقة حدوث التسرب، جميع الأجهزة المستخدمة فى عملية التحكم فى التسرب يجب أن تكون متعادلة كهربياً (متصلة بالأرض)، تجنب ملامسة المادة المتسربة، أوقف التسرب إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، وجه الاسطوانات فى اتجاه يسمح بخروج الغاز دون الغاز المسال إذا امكن، استخدم رشاشات المياه لتقليل الأبخرة الناتجة عن التسرب، لا توجه المياه لمصدر التسرب مباشرة، تجنب انتشار أبخرة المادة فى الاماكن المغلقة والمصارف، اعزل منطقة التسرب حتى تمام اختفاء أية آثار للغاز،

3- الإسعافات الأولية

أنقل المصاب لمنطقة هواء نقى، اتصل بالمراكز الطبية، إذا توقف المصاب عن التنفس ابدأ بعمل تنفس صناعى، إذا كان هناك صعوبة فى عملية التنفس استخدم الأكسجين عن طريق صمام عدم الرجوع، اخلع عن المريض الملابس والأحذية الملوثة، فى حالة ملامسة المادة للجلد أو العين يتم الغسيل بالماء الجارى لمدة 20 دقيقة، حافظ على هدوء المصاب وأعمل على تدفئته، فى حالة ملامسة الغاز المسال اعمل على تدفئة مناطق التلامس بالماء الدافى، يجب أن يكون الطبيب المعالج على دراية بالمادة التى سببت الإصابة ومدى خطورتها وسبل الوقاية منها.

4-التداول:

هذا الغاز شديد القابلية للاشتعال، فى بعض أماكن العمل يكون متاح فى صورة اسطوانات غاز مضغوط، الأشخاص المتعاملين مع هذه المادة لابد أن يكونوا مدربين على كيفية التداول الآمن لمثل هذه المواد والوقاية من أخطارها وكيفية إجراء الإسعافات الأولية اللازمة فى حالة الإصابة بالتعرض للمادة، قبل التداول لابد من المراجعة الهندسية الدقيقة لكافة الأدوات والأجهزة والعبوات المستخدمة وأيضاً أجهزة الوقاية للتأكد من عدم حدوث أى تسرب للمادة اثناء الاستخدام، تجنب مصادر الإشعال (الحرارة، اللهب، الشرر) أثناء التداول، استخدم المادة بعيداً عن أماكن إجراء عمليات اللحام، منطقة العمل لابد أن تكون خالية تماماً من المواد القابلة للاحتراق (الخشب، الورق، الزيت)، لابد من وضع علامة "ممنوع التدخين" والعلامات التحذيرية الأخرى بمكان واضح بمنطقة الاستخدام، لابد من وجود بطاقات على العبوات أو الاسطوانات توضح خطورة المادة وطريقة الاستخدام الآمن والإسعافات الأولية اللازمة فى حالة الإصابة نتيجة التعرض للمادة، امنع تسرب الغاز لمنطقة العمل، فى حالة حدوث تسرب للمادة يتم اخلاء منطقة العمل فوراً، استخدم انظمة تهوية واضاءة غير مسببة للشرر، حافظ على الاسطوانات من التلف، المادة غير متوافقة مع المواد المؤكسدة القوية مثل (البيراكسيدات، الكلورات، البيركلورات، النترات، الكلور، الفلور،...)، استخدم اسطوانات المادة بعيداً عن أماكن التخزين، اترك الاسطوانات مؤمنة لحين الاستخدام، يجب الحفاظ على الاسطوانات نظيفة من التلوث بالزيوت لتجنب انزلاقها، استخدم منظم ضغط مناسب، تأكد من أن جميع الاجهزة المستخدمة متوافقة مع الضغط داخل الاسطوانات قبل الاستخدام، لا تقوم بفتح الاسطوانات التالفة، افتح محابس الاسطوانات ببطء لتجنب الاندفاع المفاجيء للغاز، اترك محابس الاسطوانات نظيفة من أى

ملوثات، تأكد من أن محابس الاسطوانات مفتوحة تماماً خلال الاستخدام، يجب فتح وغلق محابس الاسطوانات مرة يومياً لتجنب تجمدها، يجب عدم إجراء أى عمليات لحام أو قطع أو تقب أو أى عمليات أخرى ينتج عن إجراءها حرارة أو يستلزم لإجرائها حرارة على الاسطوانات حتى يتم التأكد من إزالة كافة آثار المادة، لا بد من اتباع تعليمات التداول الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادة MSDS.

5-التخزين:

تخزن فى مكان بارد، جاف، جيد التهوية ومغلق، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، تحفظ بعيداً عن مصادر الإشعاع (الحرارة، الشرر، اللهب، ...)، منطقة التخزين لا بد أن تكون خالية تماماً من المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيت، ...)، منطقة التخزين لا بد ان تكون محددة ومتاحة للأشخاص المتخصصين والمدرين فقط، لا تخزن مع المواد المؤكسدة مثل (البيراكسيدات، البرمنجانات، النترات، ...)، تتكات التخزين فوق سطح الأرض يجب ان تتحمل ضغط حتى 1720 كيلوباسكال، لا بد من وضع العلامات التحذيرية الخاصة بالمادة فى مكان واضح وظاهر داخل المخزن، لا بد من مراجعة كافة العبوات/الاسطوانات الواردة للمخزن للتأكد من سلامتها وعدم وجود أى تسرب منها وكذلك التأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة على كل عبوة، تخزن بأقل كمية ممكنة، المخزن لا بد أن يكون منشأ من مواد مقاومة للحريق، تخزن بعيداً عن منطقة العمل، تجنب تخزين الاسطوانات لأكثر من 6 اشهر، تجنب تعرض الاسطوانات للتآكل بالحفاظ عليها جافة، احفظ الاسطوانات الفارغة فى مكان منفصل، الاسطوانات الفارغة تحفظ محكمة الغلق ويكتب عليها كلمة "فارغة"، استخدام أنظمة تهوية وإضاءة غير مسببة للشرر، حافظ على الاسطوانات من التلف، الاسطوانات الفارغة قد تحتوى على متبقيات خطيرة، تتكات التخزين لا بد أن تكون فوق سطح الأرض، يجب اتباع تعليمات التخزين الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادة MSDS.

6-المعالجة والتخلص:

فى حالة تسرب الغاز يجب الحفاظ على تركيز المادة عند الحد الذى لايسمح بحدوث الانفجار، يتم نقل اسطوانات المادة إلى مكان مفتوح وتترك حتى تفرغ محتواها من الغاز، فى حالة حدوث تسرب للمادة فى حالتها السائلة لا تلمس المادة المتسربة، وامنع دخولها داخل المصارف لتجنب خطر الانفجار، أوقف التسرب إن أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، يتم التخلص من المخلفات الملوثة بهذه المادة عن طريق الدفن الصحى الآمن.

7- التوافق الكيميائى:

استخدام اليثيوم الومنيوم هيدريد مع ايثير الميثيل الجاف قد يسبب انفجار، المادة تتفاعل بعنف مع المواد المؤكسدة مثل (البيركلورات، الكلورات، النترات، البيراكسيدات، البرمنجانات، الكلور، الفلور، البروم، ..)، تفاعل المادة مع غاز الكلور قد يؤدي للاشتعال الذاتى للمادة، المادة شديدة القابلية للاشتعال، تشتعل بسهولة بالحرارة أو الشرر أو اللهب، أبخرة المادة قد تكون خليط متفجر مع الهواء، أبخرة المادة ممكن أن تتسرب إلى مصادر الإشعاع وتشتعل.

8- درجة الثبات

المادة شديد القابلية للاشتعال، تشتعل بسهولة بالحرارة أو الشرر أو اللهب، أبخرة المادة قد تكون خليط متفجر مع الهواء، أبخرة المادة ممكن أن تتسرب إلى مصادر الاشعاع وتشتعل، احتمالات الانفجار تكون قائمة فى الداخل والخارج أو فى المصارف، تسرب المادة إلى المصارف قد يسبب تطور الحريق واحتمالية حدوث انفجار، عبوات المادة يمكن أن تنفجر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية، المادة ثابتة.