Hexane هكسان

مادة سائلة شفافة

- التصنيف : مادة شديدة القابلية للاشتعال
  خطرة على البيئة
  [F; Repr.Cat.3; Xn; Xi; R67; N] (48)
- مجموعة التعبئة: II
- تقسيم الخطورة : 3.1 −9
- عبارات السلامة : [S:(2-)*9-16-29-33-36/37-61-62]
- عبارات الخطر : [R:11-38-48/20-51/53-62-65-67]
- الأسماء المرادفة : داى بروبيل / هكسانين.
- الخصائص : الوزن الجزيئى: 86.18 . درجة الانصهار: −95.3 . درجة الغليان: 68.7م

CAS. No.: 110-54-3

1. الأخطار المحتمل حدوثها:

0101 الصحة:

استنشاق أو ملامسة المادة قد يسبب تهيج أو حروق للجلد والعين، احتراق المادة ينتج عنه غازات مهيجة، آكلة و/أو سامة، أبخرة المادة قد تسبب الغثيان أو الاختناق، المياه الناتجة عن مكافحة الحريق أو عمليات التخفيف فى حالة حدوث تسرب قد تسبب تلوث.

0201 الانفجار والحريق:

المادة شديد القابلية للاشتعال، تشتعل بسهولة بالحرارة أو الشرر أو اللهب، أبخرة المادة قد تكون خليط متفجر مع الهواء، أبخرة المادة ممكن أن تتسرب إلى مصادر الاشعال وتشتعل، أبخرة المادة أثقل من الهواء وتنتشر بالقرب من سطح الأرض وتتجمع فى الأماكن المغلقة (المصارف، الخزانات، ...)، المادة ممكن أن تتبلمر وتنفجر فى حالة تعرضها لدرجات حرارة عالية أو فى حالة الحريق، احتمالات الانفجار تكون قائمة فى الداخل والخارج أو فى المصارف، تسرب المادة إلى المصارف ممكن أن يسبب تطور الحريق واحتمالية حدوث انفجار، حاويات المادة يمكن أن تنفجر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية، المادة أخف من الماء.

0301 السلامة العامة:

فى حالة الطوارىء سارع بالاتصال تليفونيا بالنجدة والمطافئ والإسعاف، اعزل المنطقة التى حدث بها تسرب لمسافة 25 – 50 متر على الأقل من جميع الاتجاهات، يجب إبعاد الأشخاص الغير متخصصين عن موقع التسرب. يجب أن يكون جميع الأشخاص المتواجدين بمنطقة التسرب فوق اتجاه الرياح، الابتعاد عن الأماكن المنخفضة لاحتمال تجمع المادة المتسربة بها، يجب تجديد هواء الأماكن المغلقة والتى حدث بها تسرب قبل الدخول فيها.

0401 الملابس الواقية:

فى حالة حدوث تسرب استعمل جهاز تنفس مذود بمصدر أكسيجين، الملابس الواقية من الحريق توفر حماية محدودة فى حالة الحريق فقط وهى غير كافية فى حالة حدوث تسرب.

0501 إخلاء المنطقة:

فى حالة حدوث تسرب:

فى حالة التسرب يتم عزل منطقة التسرب لدائرة قطرها 300 متر.

فى حالة حدوث حريق:

فى حالة وجود خزانات للمادة أو عربات نقل بها حاويات للمادة بمنطقة الحريق يتم العزل الابتدائي لمسافة 800 متر من جميع الاتجاهات.

02 مجابهة الطوارىء

2-1 فى حالة الحريق:

ملاحظة: هذه المادة لها نقطة وميض منخفضة واستخدام رشاشات المياه لمواجهة الحريق قد يكون غير مفيد.

2-1-1 فى حالة الحرائق الصغرى:

تستخدم الكيماويات الجافة، Co2، رشاشات المياه بضغط عالى أو الرغويات المقاومة للكحوليات.

2-1-2 فى حالة الحرائق الكبرى:

تستخدم رشاشات المياه بضغط عالى أو المواد الرغوية المقاومة للكحوليات ، لا تستخدم تيار المياه المباشر.

حرك الحاويات بعيداً عن منطقة الحريق إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر.

2-1-3 فى حالة الحرائق فى وسائل النقل.

يجب مقاومة الحريق من مسافة آمنة، برد الحاويات بكميات كبيرة من المياه حتى بعد انتهاء الحريق، فى حالة سماع أصوات من أجهزة الأمان لإحدى الحاويات يتم سحبها بعيداً عن باقى الحاويات، يجب البقاء بعيداً عن الحاويات، فى حالة الحرائق الضخمة يجب مقاومة الحريق من مسافة بعيدة مستخدما خراطيم المياه بضغط عالى مع مراقبة الحريق من خلال شاشة مجهزة لذلك وان لم يكن ذلك ممكنا اترك منطقة الحريق ودعه حتى يخمد ذاتياً.

2-2 فى حالة حدوث انسكاب أو تسرب:

امنع جميع وسائل الإشعال (التدخين، الشرر، اللهب) فى منطقة حدوث التسرب، جميع الأجهزة المستخدمة فى عملية التحكم فى التسرب يجب أن تكون متعادلة كهربياً ، يجب عدم لمس أو السير فوق المادة المتسربة.

أوقف التسرب إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر ، امنع دخول المادة فى المجارى المائية، المصارف، والمناطق المغلقة ، الرغويات المهبطة قد تستخدم للحد من انتشار الأبخرة الناتجة ، يمكن امتصاص أو تغطية المادة بالتراب الجاف أو الرمل أو أى مادة كيميائية أخرى غير قابلة للاحتراق وتنقل بعد ذلك فى عبوات للتخلص النهائى منها ، يجب استخدام أجهزة نظيفة وغير مسببة للشرر (متعادلة كهربياً) لجمع المادة الممتصة ، فى حالة حدوث تسرب كبير يجب محاصرة المادة لمنع انتشارها، نشر المياه قد يقلل الأبخرة الناتجة، لكنه لا يمنع الاشتعال فى الأماكن المغلقة.

3- الإسعافات الأولية

أنقل المصاب لمنطقة هواء نقى ، اتصل بالمراكز الطبية ، إذا توقف المصاب عن التنفس ابدأ بعمل تنفس صناعى، إذا كان هناك صعوبة فى عملية التنفس استخدم الأكسجين عن طريق صمام عدم الرجوع، اخلع عن المريض الملابس والأحذية الملوثة، فى حالة ملامسة المادة للجلد أو العين يتم الغسيل بالماء الجارى لمدة 20 دقيقة، اغسل الجلد بالماء والصابون، حافظ على هدوء المصاب وأعمل على تدفئته، لاحظ أن ظهور علامات التأثر على المصاب قد تتأخر، تجنب التعرض للمادة سواء بالاستنشاق أو البلع أو التلامس، يجب أن يكون الطبيب المعالج على دراية بالمادة التى سببت الإصابة ومدى خطورتها وسبل الوقاية منها.

4-التداول:

هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال، واستنشاق أو ملامسة المادة قد يسبب تهيج أو حروق للجلد والعين، لذلك فيجب قبل التداول عمل المراجعة الهندسية الدقيقة لجميع الأدوات والأجهزة والحاويات المستخدمة وأيضاً أجهزة الوقاية للتأكد من عدم وجود أى تسرب أثناء التسرب ، الأشخاص المتعاملين مع هذه المادة لابد أن يكونوا مدربين على كيفية التداول الآمن لمثل هذه المواد والوقاية من أخطارها ، تجنب مصادر الإشعال (الحرارة، الشرر، اللهب) أثناء التداول ، منطقة التداول لابد أن تكون خاليه تماماً من المواد القابلة للاحتراق (الخشب ،الورق ،الزيوت) ، لا تستخدم مع المواد المؤكسدة القوية (الكلور، الفلور، البروم) لاحتمالية التفاعل العنيف معها ، استخدم نظام تهوية غير مسبب للشرر ، لابد من عمل تقارير فورية فى حالة حدوث أى تسرب للمادة ، تجنب نشر أبخرة أو رزاز المادة داخل بيئة العمل ، تستخدم بأقل كمية ممكنة فى مكان جيد التهوية بعيداً عن مكان التخزين ، فى حالة الحاجة لاستخدام المادة بكميات كبيرة يجب استخدامها من خلال نظام مغلق ، حافظ على الحاويات من التلف ، أحفظ العبوات محكمة الغلق فى حالة عدم الاستخدام ، لابد من وجود بطاقات على العبوات مدون عليها البيانات الخاصة بخطورة المادة وطرق الاستخدام الآمن والوقاية من أخطارها والإسعافات الأولية اللازمة فى حالة التعرض للإصابة بالمادة ، لا تستخدم بجانب عمليات اللحام ، يجب عدم إجراء أى عمليات لحام أو قطع أو ثقب أو أى عمليات أخرى ينتج عن إجراءها حرارة أو يستلزم لإجرائها حرارة على العبوات الفارغة أو

الأنابيب الناقلة حتى يتم التأكد من إزالة كافة أثار المادة ، لابد من توفر معدات مكافحة الحريق بالقرب من منطقة التداول ، لابد من إتباع تعليمات التداول الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادةMSDS.

5-**التخزين:**

تخزن المادة فى مكان بارد، جاف، جيد التهوية ومغلق، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر ، تحفظ بعيداً عن مصادر الإشعال (الحرارة ،الشرر، اللهب، ....) ، لا تخزن مع المواد المؤكسدة القوية مثل الكلور، الفلور، البروم حيث تتفاعل بعنف مع هذه المواد، منطقة التخزين لابد أن تكون خالية تماماً من المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيت، ...) ، تحفظ محكمة الغلق ، لا تخزن مع الأطعمة والأدوية والملابس ، لا بد من مراجعة كافة العبوات الواردة للمخزن للتأكد من سلامتها وعدم وجود أى تسرب وكذلك التأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة التى توضح خطورة المادة وطرق الاستخدام والتخزين الآمن وذلك على كل عبوة ، تخزن بأقل كمية ممكنة ، منطقة التخزين لابد أن تكون منفصلة عن منطقة العمل ، العبوات الفارغة قد تحتوى على متبقيات خطرة ، العبوات الفارغة تخزن منفصلة ، العبوات المعدنية المستخدمة فى تخزين هذه المادة لابد أن تكون متعادلة كهربياً ، لابد من وضع العلامات التحذيرية الخاصة بالمادة فى مكان واضح وظاهر بالمخزن ، تنكات التخزين لابد أن تكون فوق سطح الأرض ، المخزن لابد أن يكون منشأ من مواد مقاومة للحريق ، يجب توفير كافة معدات مكافحة الحريق أو التسرب بمنطقة التخزين أو بالقرب منها ، يجب إتباع تعليمات التخزين الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادة **MSDS**.

6-المعالجة والتخلص:

فى حالة حدوث تسرب لا تلمس المادة المتسربة، وامنع دخولها فى المصارف ، أوقف التسرب إن أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، يجب تهوية أماكن التسرب جيداً، فى حالة التسرب يمكن سحب المادة بالوسائل الميكانيكية وباستخدام معدات مكافحة التسرب البترولى، يمكن امتصاص المادة باستخدام التراب الجاف أو الرمل ، ثم يتم تجميع المادة داخل عبوات محكمة الغلق ومدون عليها كافة البيانات الدالة على خطورة المادة، أغسل منطقة التسرب بالماء جيداً لإزالة كافة أثار المادة نهائياً، يتم التخلص من المادة عن طريق الدفن الصحى الآمن، يتم التخلص من المادة عن طريق الحرق فى محارق خاصة بحرق المواد الكيميائية.

7. التوافق الكيميائى:

المادة متوافقة مع المواد المؤكسدة الآتية (البيركلورات، الكلورات، البرمنجانات، النترات، البيراكسيدات، الكلور، الفلور، البروم،.....)، المادة شديد القابلية للاشتعال، تشتعل بسهولة بالحرارة أو الشرر أو اللهب، أبخرة المادة قد تكون خليط متفجر مع الهواء، أبخرة المادة يمكن أن تتسرب إلى مصادر الإشعال وتشتعل، المادة خطرة فى حالة التعرض للحرارة.

8. درجة الثبات

المادة شديد القابلية للاشتعال، تشتعل بسهولة بالحرارة أو الشرر أو اللهب، أبخرة المادة قد تكون خليط متفجر مع الهواء، أبخرة المادة ممكن أن تتسرب إلى مصادر الاشعال وتشتعل، المادة ممكن أن تتبلمر وتنفجر فى حالة تعرضها لدرجات حرارة عالية أو فى حالة الحريق، احتمالات الانفجار تكون قائمة فى الداخل والخارج أو فى المصارف، تسرب المادة إلى المصارف ممكن أن يسبب تطور الحريق واحتمالية حدوث انفجار، العبوات المادة يمكن أن تنفجر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية، المادة ثابتة فى حالتها الطبيعية.