

## كلوريت صوديوم Sodium chlorite



CAS No.:7758-19-2  
UN.No.: 1498

مادة صلبة شفافة

- التصنيف: مادة مؤكسدة
- خطرة على البيئة
- تقسيم الخطورة: 5.1-9
- مجموعة التعبئة: II
- عبارات السلامة: [S:53-45-60-61]
- عبارات الخطر: [R:49-8-25-35-43-50/53]
- الأسماء المرادفة: تكستون.
- الخصائص: الوزن الجزيئي: 90.44 . درجة الانصهار: المادة تتحلل عند 180-200م°

### 1- الأخطار المحتمل حدوثها:

#### 1-1- الصحة:

أستنشاق أو بلع أو ملامسة المادة أو أبخرتها يسبب ضرر بالغ وقد تؤدي للوفاة، احتراق المادة ينتج عنه غازات آكلة و/أو سامة، قد تتراكم أبخرة أو أتربة سامة داخل الأماكن المغلقة، المياه الناتجة عن مكافحة الحريق أو عملية التخفيف في حالة حدوث تسرب قد تسبب تلوث.

#### 1-2- الانفجار أو الحريق

المادة قد تتفجر بالاحتكاك أو الحرارة أو التلوث بمادة أخرى قد تتفاعل معها، هذه المادة تساعد على سرعة الاحتراق في حالة نشوب حريق، قد تشعل المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيوت، الأقمشة.) ، قد تتفاعل مع المواد الهيدروكربونية (الوقود) تفاعل مصحوب بانفجار، العبوات قد تتفجر بالحرارة، تسرب المادة قد يساهم في زيادة الحريق أو احتمالية حدوث انفجار،

#### 1-3- السلامة العامة

الاتصال فوراً بمركز الطوارئ، أعزل منطقة التسرب لمسافة 50-100 متر من جميع الاتجاهات، يجب إبعاد الأشخاص غير المتخصصين عن منطقة التسرب، يجب أن يكون جميع الأشخاص المتواجدين بمنطقة التسرب فوق اتجاه الرياح، يجب الابتعاد عن الأماكن المنخفضة لاحتمال تجمع المادة المتسربة بها، يجب تهوية الأماكن المغلقة والتي حدث بها تسرب قبل الدخول فيها،

#### 1-4- الملابس الواقية:

يجب ارتداء الملابس المجهزة بأنايبب ضغط الهواء للتنفس والواقية من المواد الكيميائية، الملابس الواقية من الحريق توفر حماية محدودة في حالة الحريق فقط وهي غير كافية في حالة حدوث تسرب، يجب ارتداء الملابس الواقية من قفازات ونظارات وأقنعة الواقية اثناء استخدام هذه المادة،

#### 1-5- إخلاء المنطقة:

#### في حالة حدوث تسرب:

يتم عمل إخلاء ابتدائي أسفل اتجاه الرياح لمسافة 100 متر على الأقل من جميع الاتجاهات.

#### في حالة الحريق:

فى حالة وجود خزانات للمادة أو عربات نقل بها حاويات للمادة يتم العزل الابتدائى لمسافة 800 متر من جميع الاتجاهات.

## **2- مجابهة الطوارئ**

### **2-1- فى حالة حدوث حريق**

#### **2-1-1- فى حالة الحرائق الصغرى**

استخدم المياه ولا تستخدم الكيماويات الجافة أو المواد الرغوية، Co2 والهالونات قد تعطى تحكم محدود فى الحريق،

#### **2-1-2- فى حالة الحرائق الكبرى**

أعمر منطقة الحريق بكميات كبيرة من المياه من مسافة بعيدة، حرك الحاويات بعيداً عن منطقة الحريق إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، لا تحرك الحاويات إذا كانت مشتعلة، يجب مكافحة الحريق من مسافة آمنة باستخدام خرطوم المياه ذات الضغط العالى وشاشة مجهزة لمراقبة الحريق، امنع دخول المياه داخل الحاويات، برد الحاويات بكميات كبيرة من المياه حتى بعد انتهاء الحريق، يجب البقاء بعيداً عن الحاويات المشتعلة لاحتمال انفجارها، فى حالة الحرائق الضخمة يجب مقاومة الحريق من مسافة بعيدة باستخدام خرطوم مياه بضغط عالى ومراقبة الحريق من خلال شاشات مجهزة لذلك وفى حالة عدم توفر هذه الإمكانيات ابتعد عن منطقة الحريق حتى يخمد ذاتياً.

#### **2-2- فى حالة حدوث انسكاب أو تسرب**

ابعد المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيوت، الأقمشة، ...) عن المادة المتسربة، لا تلمس المادة أو الحاويات التالفة دون ارتداء الملابس الواقية المناسبة لذلك، استخدام رشاشات المياه لتقليل الأبخرة الناتجة عن التسرب، امنع المادة من الدخول داخل الأماكن المغلقة والمصارف، أوقف التسرب إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، امنع دخول المياه داخل الحاويات.

#### **فى حالة التسرب الجاف المحدود:**

أغسل منطقة التسرب بكميات كبيرة من المياه.

#### **فى حالة التسرب الكبير:**

عمليات التنظيف والتخلص يجب أن تكون تحت اشراف أشخاص متخصصين ومدربين على ذلك.

## **3- الإسعافات الأولية:**

انقل المصاب إلى منطقة هواء نقى، فى حالة توقف المصاب عن التنفس ابدأ بعمل تنفس صناعى، إذا كان هناك صعوبة فى التنفس استخدم الأكسجين عن طريق صمام عدم الرجوع، اخلع عن المصاب الملابس والأحذية الملوثة، فى حالة ملامسة المادة للجلد أو العين يتم الغسيل بالماء الجارى لمدة 20 دقيقة على الأقل، يغسل الجلد بالماء والصابون، حافظ على هدوء المصاب وأعمل على تدفئته، يجب التأكد من أن الطبيب المعالج على دراية بالمادة التى سببت الإصابة ومدى خطورتها وسبل الوقاية منها.

## **4- التداول:**

المادة قد تتفجر بالاحتكاك أو الحرارة أو التلوث بمادة أخرى قد تتفاعل معها، امنع تجمع أتربة المادة على الاسطح، تجنب كافة مصادر الاشعال (الحرارة، اللهب، الشرر،...). يجب وضع علامة "ممنوع التدخين" بمنطقة التداول. تجنب تولد ابخرة المادة داخل بيئة العمل، تستخدم باقل كمية ممكنة، يجب على الأشخاص المتعاملين بها أن يكونوا مدربين على كيفية التداول الآمن لمثل هذه المواد، تجنب الماء أثناء استخدام هذه المادة، لا بد من مراجعة كافة العبوات قبل الاستخدام للتأكد من سلامتها وعدم حدوث أى تسرب منها أثناء التداول، منطقة التداول يجب تكون خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيوت،...)، لا تستخدم مع المواد الآتية (حمض الهيدروكلوريك، الكبريتيك، النيتريك)، المواد القلوية

القوية مثل (هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم)، المواد القابلة للاحتراق (الزيوت، الوقود، الشحوم) الأمونيا، الأمينات، لا تنقل مع المواد القابلة للاشتعال، يجب عدم تناول أى أغذية أو مشروبات أثناء تداول هذه المادة السامة، يجب إعادة غلق العبوات بعد الانتهاء من الاستخدام، لا بد من ارتداء الملابس الواقية المناسبة، العبوات الفارغة قد تحتوى على متبقيات خطيرة، يجب اتباع تعليمات التداول الأخرى المذكورة فى صحيفة بيانات الأمان للمادة (MSDS).

#### **5- التخزين**

المادة قد تتفجر بالاحتكاك أو الحرارة أو التلوث بمادة أخرى قد تتفاعل معها، المخزن لا بد أن يكون منشأ من مواد مقاومة للحريق، منطقة التخزين يجب ان تكون بعيدة عن منطقة العمل، تحفظ داخل عبوات محكمة الغلق فى مكان بارد، جاف، وجيد التهوية، تحفظ بعيداً عن المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيت...)، يجب الحفاظ على العبوات من التلف، تحفظ داخل عبواتها الأصلية المطابقة للمواصفات والمدون عليها كافة العبارات و العلامات الدالة على خطورة المادة وطرق الاستخدام والتخزين الآمن، منطقة التخزين لا بد أن تكون محددة ومتاحة للأشخاص المدربين فقط، تحفظ بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال ( الكحولات، الاثيرات،..)، تحفظ بعيداً عن المواد الآتية (حمض الهيدروكلوريك، الكبريتيك، النيتريك)، المواد القلوية القوية مثل (هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم)، المواد القابلة للاحتراق (الزيوت، الوقود، الشحوم) الأمونيا، الأمينات، تخزن بأقل كمية ممكنة، لا بد من مراجعة كافة العبوات الواردة للمخازن للتأكد من سلامتها ووجود العلامات الإرشادية التى توضح خطورة المادة وطرق الإسعافات الأولية فى حالة وقوع إصابة، وذلك على كل عبوة، يجب توفير كافة معدات مكافحة التسرب والحريق بمنطقة التخزين أو بالقرب منها، يجب اتباع تعليمات التخزين الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادة MSDS.

#### **6- المعالجة والتخلص**

امنع جميع مصادر الإشعال (الحرارة، الشرر، اللهب)، ابعدها عن المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيوت، الأقمشة، ... ) عن المادة المتسربة، لا تلمس المادة أو الحاويات التالفة دون ارتداء الملابس الواقية المناسبة لذلك، أوقف التسرب إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، يتم تجميع المادة الصلبة المتسربة داخل عبوات مناسبة وعليها البيانات الدالة على خطورة هذه المادة لحين التخلص النهائى منها، أحرص على عدم نشر أتربة المادة أثناء عملية التنظيف، يجب تهوية مكان التسرب جيداً، يتم التخلص من المادة عن طريق الدفن الصحى الآمن.

#### **7. التوافق الكيميائى:**

خليط المادة مع المواد العضوية يكون شديد الحساسية للحرارة والاحتكاك، مادة الكبريت تشتعل عند خلطها بهذه المادة، المادة تتفاعل بعنف وانفجارياً مع الفوسفور الأحمر فى محلوله المائى، يوجد مخاطر الانفجار فى حالة تفاعل المادة مع (الأحماض، المواد العضوية، حمض الأوكساليك، الفوسفور، الكبريت)، المادة تتفاعل بعنف مع المواد المختزلة، قد تشتعل المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيوت، الأقمشة..)، قد تتفاعل مع المواد الهيدروكربونية (الوقود) تفاعل مصحوب بانفجار، العبوات قد تتفجر بالحرارة.

#### **8. درجة الثبات**

المادة قد تتفجر بالاحتكاك أو الحرارة أو التلوث بمادة أخرى قد تتفاعل معها، هذه المادة تساعد على سرعة الاحتراق فى حالة نشوب حريق، قد تشتعل المواد القابلة للاحتراق مثل (الخشب، الورق، الزيوت، الأقمشة..)، قد تتفاعل مع المواد الهيدروكربونية (الوقود) تفاعل مصحوب بانفجار، العبوات قد تتفجر بالحرارة، المادة ثابتة فى حالة حفظها داخل عبوات محكمة الغلق، المادة ثابتة فى حالتها الطبيعية.