# Allyl amine أليل أمين

مادة سائلة شفافة . اصفر فاتح

التصنيف : مادة شديدة السمية

شديدة القابلية للاشتعال [F; T; N] (17)

• مجموعة التعبئة : I

• تقسيم الخطورة : 6.1

• عبارات السلامة :[S:(1/2-)\*9-16-24/25-45-61]:

• عبارات الخطر :[R11-23/24/25-51/53]

• الأسماء المردفة :3 امينوبروبين، 3 امينو .1. بروبين، 3 أمينوبروبيلين، مونو أليل أمين، 2. بروبين . 1. أمين، 2. بروبينيل أمين.

CAS No.: 107-11-9

UN. No.: 2334

الخصائص : الوزن الجزيئي: 57.11، درجة الانصهار: -88م°، درجة الغليان: 53م°

## 1- الأخطار المحتمل حدوثها:

## <u>ا-1-الصحة:</u>

المادة سامة، وقد تكون مميتة فى حالة الاستشاق أو البلع أو الامتصاص عن طريق الجلد، استشاق أو ملامسة المادة قد يسبب تهيج وحروق للجلد والعين، احتراق المادة ينتج عنه غازات آكلة و /أو سامة، التعرض لأبخرة المادة يسبب غثيان أو اختناق، المياه الناتجة عن مكافحة الحريق أو المستخدمة فى عملية التخفيف فى حالة حدوث التسرب قد تسبب تلوث.

# <u>1-2- الإنفجار أو الحريق:</u>

المادة ذات قابلية عالية للاشتعال وتشتعل بسهولة بالحرارة أو الشرر أو اللهب، أبخرة المادة قد تكون خليط متفجر مع الهواء، أبخرة المادة قد تتسرب إلى مصادر الاشعال وتشتعل راجعياً (Flashback)، أبخرة المادة أثقل من الهواء تنتشر بالقرب من سطح الأرض وتتجمع في الأماكن المغلقة ( المصارف ، الخزانات ، ... )، المادة قد تتبلمر وتتفجر في حالة تعرضها لدرجات حرارة عالية أو في حالة الحريق، التسرب إلى مصارف المياه قد يتسبب في تطور الحريق واحتمالية حدوث انفجار ، الحاويات قد تنفجر في حالة تعرضها لدرجات حرارة عالية، المادة أخف من المياه.

#### 1-3-1 السلامة العامة:

يجب الاتصال فوراً بمركز الطوارئ، اعزل المنطقة التى حدث بها تسرب لمسافة 100 – 200 متر من جميع الاتجاهات، يجب إبعاد الأشخاص غير المتخصصين عن موقع التسرب، يجب أن يكون جميع الأشخاص المتواجدين بمنطقة التسرب فوق اتجاه الرياح، يجب الابتعاد عن الأماكن المنخفضة لاحتمال تجمع المادة المتسربة بها، يجب تهوية الأماكن المغلقة والتى حدث بها تسرب قبل الدخول فيها.

#### 1-4- الملابس الواقية:

يجب ارتداء الملابس المجهزة بأنابيب ضغط الهواء للتنفس والوقاية من المواد الكيميائية وذلك فى حالة حدوث تسرب، الملابس الواقية من الحريق توفر حماية محدودة فى حالة الحريق فقط وهى غير كافية فى حالة حدوث تسرب، يجب ارتداء النظارات والقفازات المطاطية وأقنعة الوقاية اثناء استخدام المادة.

#### <u>1-5- إخلاء المنطقة:</u>

فى حالة حدوث تسرب محدود يتم عمل عزل ابتدائى لمنطقة التسرب لمسافة 60 متر من جميع الاتجاهات، فى حالة حدوث تسرب كبير يتم عمل عزل ابتدائى لمنطقة التسرب لمسافة 400 من جميع الاتجاهات، فى حالة وجود خزانات للمادة أو عربات نقل بها حاويات للمادة فى منطقة الحريق يتم عمل عزل ابتدائى لمسافة 800 متر من جميع الاتجاهات.

#### 2- مجابهة الطوارئ: 2-1 في حالة حدوث حربق:

ملاحظة: هذه المادة لها نقطة وميض منخفضة واستخدام رشاشات المياه لمواجهة الحريق قد يكون غير مفيد.

#### 1-1-2 في حالة الحرائق الصغري:

تستخدم الكيماويات الجافة، CO2، رشاشات المياه بضغط عالى، الرغويات المقاومة للكحوليات.

## 2-1-2 في حالة الحرائق الكبرى:

تستخدم رشاشات المياه بضغط عالى والرغويات المقاومة للكحوليات، حرك الحاويات المحتوية على المادة بعيداً عن مكان الحريق إن أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، يجب محاصرة المياه الناتجة عن الحريق لمنع انتشارها ثم معالجتها والتخلص النهائي منها، تستخدم رشاشات المياه وليس تيار مياه مباشر لمواجهة الحريق.

# 2-1-2 في حالة الحرائق في وسائل نقل المادة:

يجب مقاومة الحريق من مسافة آمنة، برد الحاويات بكميات كبيرة من المياه حتى بعد انتهاء الحريق، فى حالة سماع أصوات أجهزة الأمان فى إحدى الحاويات يتم سحبها بعيداً عن باقي الحاويات، يجب البقاء بعيداً عن الحاويات المشتعلة، فى حالة الحرائق الضخمة نتم مقاومة الحريق من ابعد مسافة مكنة باستخدام خراطيم المياه ومراقبة الحريق عن بعد باستخدام شاشات مجهزة لذلك وفى حالة عدم توفر ذلك ابتعد عن منطقة الحريق ودعه يخمد ذاتياً.

### 2-2 في حالة حدوث تسرب أو انسكاب:

يجب ارتداء الملابس الواقية من الأبخرة والغازات في حالة حدوث تسرب دون حدوث حريق، امنع جميع وسائل الاشعال (التدخين، الشرر، اللهب) في منطقة حدوث التسرب، جميع الأجهزة المستخدمة في عملية التحكم في التسرب يجب أن تكون متعادلة كهربياً (متصلة بالارض)، يجب عدم لمس أو السير فوق المادة المتسربة، إيقاف التسرب إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، منع المادة من الدخول في مجاري المياه، الصرف ،والمناطق المغلقة، الرغويات المهبطة قد تستخدم للحد من انتشار الأبخرة الناتجة عن التسرب، يمكن امتصاص أو تغطية المادة بالتراب الجاف أو الرمل أو أي مادة كيميائية أخرى غير قابلة للاحتراق، استخدم أجهزة نظيفة وغير مسببة للشرر (متعادلة كهربياً) لجمع المادة الممتص، في حالة التسرب الكبير يتم محاصرة المادة المتسربة لمنع انتشارها ثم التخلص النهائي منها، نشر المياه قد يقلل الأبخرة الناتجة، لكنه لا يمنع الاشتعال في الأماكن المغلقة.

## 3- الإسعافات الأولية:

ينقل المصاب إلى منطقة هواء نقى، فى حالة توقف المصاب عن التنفس ابدأ بعمل تنفس صناعى، لا تستخدم الغم فى عملية التنفس الصناعى فى حالة استنشاق أو بلع المصاب للمادة، إذا كان هناك صعوبة فى التنفس استخدم الأكسجين عن طريق صمام عدم الرجوع، فى حالة ملامسة المادة للجلد أو العين يتم الغسيل بالماء الجارى لمدة 20 دقيقة على الأقل، يغسل الجلد بالماء والصابون، حافظ على هدوء المصاب وأعمل على تدفئته، لاحظ أنه قد تتأخر ظهور علامات التأثر على المصاب.

#### <u>4-التداول:</u>

هذه الماة قابلة للاشتعال وآكلة وشديدة السمية، يجب مراجعة كافة العبوات والأدوات وأجهزة الوقاية قبل الاستخدام للتأكد من سلامتها وعدم امكانية حدوث تسرب للمادة اثتاء الاستخدام، يجب التأكد من أن العبوات مصنوعة من مواد متوافقة مع هذه المادة، الأشخاص المتعاملين مع هذه المادة لأبد أن يكونوا مدربين على كافة أنواع التعامل مع المادة وكيفية الوقاية من أخطارها، استخدم عبوات مقاومة للاحتراق ويجب أن تكون متعادلة كهربياً (متصلة بالارض) لتجنب الشحنات الكهربائية، تستخدم بعيداً عن مكان التخزين، تجنب مصادر الإشعال ( الحرارة، الشرر، اللهب، ....) أثناء الاستخدام، يجب وضع علامة "ممنوع التدخين" بمنطقة الاستخدام، لا تستخدم هذه المادة منفرداً ولابد من وجود شخص آخر بمكان العمل و أن يكون مدرب على اجراء الاسعافات الأولية اللازمة في حالة الاصابة، في حالة تسرب المادة يجب سرعة ارتداء أجهزة التنفس الصناعي ومغادرة مكان التسرب، يجب تسجيل أي اعراض صحية قد تظهرعلي المتعاملين بهذه المادة، منطقة التداول لا بد أن تكون خالية تماماً من المواد القابلة للاحتراق مثل ( الخشب، الورق، الزبوت،..)، اثناء نقل هذه المادة لابد ان تكون جميع العبوات متصلة بالأرض لتجنب الشحنات الكهربائية وتكون مثبتة لمنع ارتطامها، عند نقل المادة استخدم ادوات نقل مقاومة للتآكل، عند الحاجة لتحضير محلول مخفف من المادة لابد من اضافة المادة المادة وليس العكس وذلك باضافة كميات قليلة مع التقليب، لا تستخدم بجانب عمليات اللحام أو الاسطح الساخنة لوجود خطورة تكون غازات سامة ( كلوريد الهيدروجين و الفوسجين)، يجب عدم إجراء أي عمليات حرارية على العبوات الفارغة أو الأنابيب الناقلة للمادة قل التأكد من خلوها تماماً من كافة أثار المادة السائلة أو الأبخرة، العبوات الفارغة قد تحتوي على متبقيات خطرة، لا بد من عدم قبل التأكد من خلوه تماماً من كافة أثار المادة السائلة أو الأبخرة، العبوات الفارغة قد تحتوي على متبقيات خطرة، لا بد من عدم

تناول أى مأكولات أو مشروبات أثناء استخدام هذه المادة السامة، يجب حفظ العبوات محكمة الغلق بعد الانتهاء من الاستخدام، يجب توفير معدات مكافحة التسرب أو الحريق بالقرب من منطقة التداول، يجب اتباع تعليمات التداول الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادة MSDS

5-التخزين: لا تخزن مع المواد الآتية (بيركلورات، بيراكسيدات، برمنجانات، كلورات، الكلور، الفلور، الفلور، القوية، هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم، حمض الهيدروكلوريك، حمض الكبريتيك، الزئبق)، تحفظ داخل عبوات محكمة الغلق في مكان جاف، جيد التهوية بعيداً عن مصادر الإشعال (الحرارة، اللهب، الشرر)، يجب الحفاظ على العبوات من الصدمات أو التلف، لا تخزن مع الأطعمة، الأدوية، أو الملابس أو أي مواد قابلة للاحتراق مثل (الورق، الأقمشة، ....)، تخزن بعيداً عن مكان العمل، منطقة التخزين لابد أن تكون محددة ومتاحة للأشخاص المتخصصين فقط، المخزن لابد أن يكون منشأ من مواد مقاومة للحريق، لابد من وجود قنوات بارضية المخزن لتجميع المواد المنسكبة في مكان آمن لحين التخلص منها نهائياً، لابد ان تكون كافة العبوات متصلة بالأرض لتجنب الشحنات الكهربائية، يجب التأكد من أن منطقة التخزين جيدة التهوية، يجب أن تكون كمية المادة المخزنة أقل ما يمكن، يجب مراجعة كافة العبوات الواردة الى المخزن للتأكد من سلامتها ومن وجود البيانات والعلامات الارشادية الخاصة بالمادة وذلك على كل عبوة، لابد من التفتيش الدوري عن أي مصادر للتسرب، لابد من لصق بطاقات على العبوات توضح خطورتها وكيفية التعامل الآمن معها والإسعافات اللازمة في حالة الطوارئ وكذلك التخلص السليم من المخلفات، يجب احكام غلق العبوات في حالة التسرب أو الحريق بمنطقة التخزين أو بالقرب منها، يجب اتباع تعليمات التخزين الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادة MSDS.

6- طرق المعالجة والتخلص: يجب منع أى اشخاص من الدخول داخل منطقة التسرب قبل تمام عملية التنظيف، تأكد من أن عملية التنظيف تتم من خلال الأشخاص المتخصصين فقط، في حالة حدوث تسرب يجب الاتصال بالجهات المعنية، في حالة تسرب المادة امنع جميع مصادر الإشعال (الحرارة، الشرر، اللهب)، يجب منع التدخين داخل منطقة التسرب، يجب تهوية مكان التسرب، يجب عدم لمس أو السير فوق المادة المتسربة، أوقف التسرب اذ أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، يتم امتصاص المادة بالتراب الجاف أو أى مادة ممتصة أخرى وغير قابلة للاحتراق ثم يتم تجميع المادة داخل عبوات محكمة الغلق ومدون عليها البيانات الدالة على خطورة المادة، المواد الممتصة الملوثة بالمادة لها نفس خطورة المادة، في حالة تسرب كميات صغيرة يتم امتصاصها بواسطة الورق الماص ثم تبخيره في مكان آمن مثل ( Fume Hood) ثم يتم حرق الورق في مكان مناسب بعيداً عن المواد القابلة للاحتراق، امنع دخول المادة داخل الأماكن المغلقة مثل المصارف لتجنب خطر الانفجار، تستخدم فلاتر الكربون لتقليل تركيزات المادة في المياه الملوثة بها، يتم التخلص من الأدوات الملوثة بالمادة (القفازات، والفلاتر المستغني عنها،..) بوضعها داخل اكياس بلاستيكية مع احكام غلقها (لحامها) وكتابة البيانات الدالة على خطورة المادة على كل كيس وذلك لحين التخلص النهائي منها.

#### <u>7- التوافق الكيميائي:</u>

مادة الاليل امين تنتج عن تفاعل الاليل كلوريد مع الأمونيا، المادة تتفاعل مع المواد المؤكسدة القوية مثل (البيراكسيدات ، الكلور ، البيركلورات، النترات، الكلور ، الفلور ، البروم ، . . . . ) و المواد المختزلة والقواعد، المادة سامة عند ملامستها للاحماض لتحرر غازات سامة ، المادة قد تتفاعل انفجارياً مع الاحماض القوية ، الزئبق والنيتروميثان ، المادة ذات قابلية عالية للاشتعال وتشتعل بسهولة بالحرارة أو الشرر أو اللهب أبخرة المادة ممكن أن تكون خليط متفجر مع الهواء ، أبخرة المادة يمكن أن تتسرب إلى مصادر الاشعال وتشتعل راجعياً (Flash back) ، هناك مخاطر الحريق والانفجار في حالة تعرض المادة لدرجات حرارة عالية ،

#### <u>8 - درجة الثبات:</u>

المادة ذات قابلية عالية للاشتعال وتشتعل بسهولة بالحرارة أو الشرر أو اللهب، أبخرة المادة ممكن أن تكون خليط متفجر مع الهواء، أبخرة المادة قد تتسرب إلى مصادر الاشتعال وتشتعل، المادة قد تتبلمر وتنفجر في حالة تعرضها لدرجات حرارة عالية أو في حالة الحربق، المادة قد تتفاعل انفجارياً مع الاحماض القوية، الزئبق والنيتروميثان، المادة ثابتة في حالتها الطبيعية.